C. 滑块型式


重负荷型



可从滑块的上面进行装配,比MSA-E型有较 长的螺纹孔。



缩小滑块的宽度,可从滑块的上面进行装 配。



除了可从滑块的上面进行装配外,同时又适 用于工作台无法开安装螺栓用贯穿孔的状况 下,从滑块的底面往上进行装配。


超重负荷型



与MSA-A型具有相同断面尺寸,增加滑块的 长度,并增加负荷钢珠数,提升整体的负荷 能力。



与MSA-S型具有相同断面尺寸,增加滑块的 长度,并增加负荷钢珠数,提升整体的负荷 能力。



与MSA-E型具有相同断面尺寸,增加滑块的 长度,并增加负荷钢珠数,提升整体的负荷 能力。